#19-K-014: Luz indicadora de resistencia del freno y de mal funcionamiento iluminada - DTC C0161 y/o C0131 registrado - (29-sep-2020)

Tema: Luz indicadora de resistencia del freno y de mal funcionamiento iluminada - DTC C0161 y/o C0131 registrado

Marca:	Modelo:	Año modelo:		VIN:		Motor:	Cambio:
		desde	hasta	desde	hasta		
Chevrolet	Spark	2019	2019	15 de marzo de 2018	14 de junio de 2019		
Holden	Spark	2019	2019				

Región o país afectado	Aruba, Australia, Bahamas, Bahréin, Barbados, Bermuda, Canadá, Islas Caimán, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Polinesia Francesa, Guatemala, Honduras, Indonesia, Israel, Jordania, Líbano, México, Antillas Holandesas, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Filipinas, Qatar, Saint Lucia, Arabia Saudí, Trinidad y Tobago, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos
Problema	Algunos clientes pueden comentar que los frenos presentan resistencia o que aumenta la distancia de frenado y se ilumina la MIL (luz indicadora de mal funcionamiento). * DTC C0161 : Circuito del interruptor de frenado del sistema antibloqueo de frenos * DTC C0131 : Circuito de presión del sistema de control de tracción
Causa	Esta condición puede deberse a la contaminación del aceite de frenos en la línea de producción.
Corrección	Purgue el líquido de frenos y lave las líneas de freno a continuación. Sustituya el sistema de frenos por uno nuevo. - Depósito de líquido de frenos, cilindro maestro, módulo de control del freno electrónico, latiguillos de freno delantero/trasero, pinzas de freno delantero, cilindros de freno trasero. Llene con líquido de frenos y realice una purga de aire.

Procedimiento de servicio

1. Purgue el líquido de frenos y lave las líneas de freno a continuación. Consulte *Lavado del sistema de frenos hidráulico* en SI.
2. Sustituya el sistema de frenos. Consulte la sección *Frenos* en SI.

© 2020 General Motors. Todos los derechos reservados.

- Depósito de líquido de frenos, cilindro maestro, módulo de control del freno electrónico, latiguillos de freno delantero/trasero, pinzas de freno delantero, cilindros de freno trasero

3. Llene con líquido de frenos nuevo y realice la purga de aire. Consulte *Purgado del sistema de frenos hidráulico* en SI>

Información sobre piezas

Número de pieza					
Descripción	Norteamérica	Oriente Medio	Otras regiones (volante a la izquierda)	Otras regiones (volante a la derecha)	**Cda**
KIT DE DEPÓSITO LÍQ. FRENOS, CIL. PR.	42403499	42403499	42403500	95375939	1
KIT DE CILINDROS - FRENO MAESTRO	95375929	95375929	95375932 (M/T) 95375929 (CVT)	95375943(M/T) 95375940(CVT)	1
KIT DE DEPÓSITO REMOTO, LÍQ. FRENOS, CIL. PR.	N/A	N/A	N/A	42371977	1
LATIGUILLO - DEPÓSITO DEL CILINDRO MAESTRO DE FRENOS	N/A	N/A	N/A	42354998	1
KIT DE VÁLVULAS-	42704014	42704014	42704013 (M/T), 42704014 (CVT)		1

© 2020 General Motors. Todos los derechos reservados.

MÓD. PRES. DE FRENOS				
LATIGUILLO DE FRENOS DELANTERO	95390031	95183361	95183361	2
LATIGUILLO DE FRENOS TRASERO	95390030	95183365	95183365	2
ALOJAMIENTO, FRENO DELANTERO, IZQUIERDO	13591421	42673042	13591400 (M/T), 13591421 (CVT)	1
ALOJAMIENTO, FRENO DELANTERO, DERECHO	13591422	42673043	13591423 (M/T), 13591422 (CVT)	1
CILINDRO DE FRENOS DERECHO	42403481	42588071	42588071	2
LÍQUIDO DE FRENOS	Usar pieza local (DOT4, 1L)			

Información sobre la garantía

Operación de trabajo	Descripción	Horas de mano de obra
2482038*	Lavado y sustitución del sistema de frenos	7,7
*Este es un número de operación de mano de obra exclusivo para el uso exclusivo con este boletín.		

Versión	3

© 2020 General Motors. Todos los derechos reservados.

	14 de febrero de 2020: revisados los números de pieza de la sección Información sobre piezas (incluyendo la eliminación de los números de pieza de la manguera del depósito del cilindro maestro y el kit del depósito remoto para vehículos con el volante a la derecha). 29 de septiembre de 2020: se han ampliado los países y el periodo de fabricación afectados. Se han añadido números de pieza para el volante a la derecha en la sección Información sobre piezas.

© 2020 General Motors. Todos los derechos reservados.